

Legende odabranih fotografija:

1. KAŠINA, pogled s jugo-zapada na kapelu sv. Vida, čije je ziđe pretrpjelo teška oštećenja u razornom potresu; inv. br. 16579; snimio: Ivan Standl, 1880.
2. KAŠINA, pogled s jugo-istoka na kapelu sv. Vida, koja je pretrpjela teška oštećenja u razornom potresu; inv. br. 16580; snimio: Ivan Standl, 1880.
3. KAŠINA, unutrašnjost u potresu teško oštećene crkve – pogled prema svetištu; inv. br. 16581; snimio: Ivan Standl, 1880.
4. GRANEŠINA, pogled s juga na teško oštećenu crkvu; inv. br. 16574, br. neg. II-15333A (repro); snimio: Ivan Standl, 1880.
5. KERESTINEC, situacija u potresu znatno oštećenog dvorca; inv. br. 16561; snimio: Ivan Standl, 1880.
6. KERESTINEC, pogled iz unutrašnjeg dvorišta na teško oštećeni dvorac; inv. br. 16562, br. neg. II-15387; snimio: Ivan Standl, 1880.
7. KRALJEV VRH, pogled sa sjeveroistočne strane na ruševinu, prethodne godine obnovljene, a sada uništene crkve u katastrofalnom potresu; inv. br. 16575; snimio: Ivan Standl, 1880.
8. KRALJEV VRH, unutrašnjost crkve teško nastradale u potresu – pogled prema svetištu; inv. br. 16576, snimio: Ivan Standl, 1880.
9. KUSTOŠIJA, predij kanonika, čuvara prvostolne crkve zagrebačke, postradao u potresu; inv. br. 59214; snimio: Ivan Standl, 1880.
10. REMETE, župna crkva sv. Marije i samostan teško oštećeni u potresu – pogled na glavno pročelje; inv. br. 16563, br. neg. II-10876 (repro); snimio: Ivan Standl, 1880.
11. REMETE, pogled sa sjevero-istoka na samostanski kompleks, zvonik i svetište crkve, teško postradale u potresu; inv. br. 16564; snimio: Ivan Standl, 1880.
12. REMETE, unutrašnjost crkve sv. Marije teško oštećene u potresu – pogled prema pjevalištu; inv. br. 16565, br. neg. II-16256 (repro); snimio: Ivan Standl, 1880.
13. STENJEVEC, pogled sa sjevero-zapada na teško oštećenu crkvu i okolne zgrade; inv. br. 16577; snimio: Ivan Standl, 1880.
14. STENJEVEC GORNJI, u potpunosti potresom razvaljena crkva sv. Antuna, podignuta na trusnom terenu; inv. br. 16584; snimio: Ivan Standl, 1880.
15. SVETI NIKOLA, u potresu teško oštećena kurija; inv. br. 16585; snimio: Ivan Standl, 1880.
16. SVETA HELENA, dvor Mikšića teško oštećen u potresu – pogled na glavno pročelje; inv. br. 16582; snimio: Ivan Standl, 1880.
17. SVETA HELENA, dvor Mikšića teško oštećen u potresu – pogled na stražnje pročelje s potpuno urušenom jednom od četiriju kula; inv. br. 16583; snimio: Ivan Standl, 1880.
18. ZAGREB, PRVOSTOLNICA, detalj unutrašnjosti s teško oštećenom grobnicom; inv. br. 17082, br. neg. II-10027; snimio: Ivan Standl, 1880.
19. ZAGREB, PRVOSTOLNICA, unutrašnjost potresom teško oštećene katedrale gotičko-baroknog sloga s oštećenim grobnicama, snimio: Heinrich Krappek, 1880.
22. ZAGREB, CRKVA SV. KATARINE, unutrašnjost, pogled prema svetištu - sanacija šteta uzrokovanih potresom; inv. br. 17082; snimio: Ivan Standl, 1880.
21. STENJEVEC, unutrašnjost crkve – pogled prema jugo-zapadnom kutu građevine s teško oštećenim svodom; inv. br. 16578; snimio: Ivan Standl, 1880.