

NAZIV KULTURNOG DOBRA	
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije	
DIO KULTURNOG DOBRA:	
FOTOGRAFIJA	DOF MJ 1:2500 ili MJ 1:1000
	

KONZERVATORSKI ODJEL/ZAVOD	GZZZSKP	Datum evidencije	22.4.2020.
Broj popisnog tima - Popisni broj obrasca			205
Voditelj tima:	Jasna Šćavničar Ivković		
Član:	Silvije Novak	Član:	Antonia Matković Šerić
Član:	Željka Ružić Abičić	Član:	Ana Vranić Rob

A. PODACI O PREGLEDU UREDA ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA/HITNE INTERVENCIJE									
Uporabljivost prema oznaci UHS-a	U1	U2	PN1	X	PN2	X	N1	N2	
Hitne intervencije i provedene mjere zaštite									
Osiguranje perimetra		Podupiranje i razupiranje							
Privremeno pokrivanje		Zaštita na licu mjesta							
Demontiranje arhitektonske plastike		Deponiranje arhitektonske plastike							
Uklonjeni ruševni dijelovi		Uklanjanje građevine u cijelosti							
		TROŠKOVI IZVEDENIH INTERVENCIJA							

POKRETNOST KULTURNA DOBRA	Evidencija oštećenja	Hitne mjere	Evakuacija
---------------------------	----------------------	-------------	------------

D.3. UKUPNA KATEGORIJA OŠTEĆENJA (EMS 98)	K1	K2	x	K3	K4	K5
BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE						
OSIGURAVATELJ GRAĐEVINE OD POTRESA						

B. PODACI O KULTURNOM DOBRU							
NAZIV KD	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije						
DIO/SKLOP KD							
Broj registra	Pojedinačna zaštita	Z-0719	Kulturno-povijesna cjelina				
Županija	Grad Zagreb		Adresa / kućni broj	Stenjevec		/ 5	
Grad/Općina	Zagreb		HTRS96	452317	5074780		
Naselje	Zagreb		Gruntovni podaci	K.o.	Stenjevec		
K.o. / K.č. broj	Stenjevec / 2306		ZK uložak broj / K.č. broj	51	/ 1		
Vlasništvo	RKT župna crkva Bl. Djevice Marije		Upravitelj zgrade				

B.1. KLASIFIKACIJA KULTURNOG DOBRA			
Javne građevine		Industrijske građevine	
Stambene građevine		Vojne i obrambene građevine	
Poslovne građevine		Memorijalne građevine	
Gospodarske (pomoćne) građevine		Memorijalna obilježja i mjesta	
Stambeno-poslovne građevine		Komunalne i tehničke građevine	
Stambeno-gospodarske građevine		Javna plastika	
Sakralne građevine	X	Urbana oprema	
Sakralni kompleksi		Arheološko nalazište/struktura	

B.2. GLAVNA DATACIJA I NAKNADNI ZAHVATI

Nastanak građevine (stoljeće/desetljeće/godina)	Naknadni zahvati (stoljeće/desetljeće/godina)
1758.-1769.	1880., 1995.-1997., 2013.

B.3. VALORIZACIJA (REGISTAR KULTURNIH DOBARA / KONZERVATORSKA PODLOGA ZA KULTURNO-POVIJESNU CJELINU)

Župa i crkva Bl. Dj. Marije u Stenjevcu spominju se prvi puta 1334.god. u popisu župa Zagrebačke biskupije. Srednjovjekovna je crkva u 17.stoljeću temeljito obnovljena, te je 1677.god. bila u potpunosti zidana, sa svođenom lađom, svetištem i sakristijom s južne, te kapelom M.B.Pomoćnice, prigradenom sa sjeverne strane. 1758.god. započela je gradnja nove, barokne crkve, koja je bila posvećena 1769.god. U potresu 1880.god. pretpjela je znatna oštećenja.

Župna crkva Bl.Dj. Marije, smještena je u ravnici, u samom središtu povijesnog naselja Stenjevec. Okružena je cintorom u kojem su brojne antičke spolije. Crkva je dvoranska, barokna građevina sa zaobljenom apsidom svetišta, sakristijom sa sjeverne strane, te tornjem, smještenim bočno, u ravni glavnog, zapadnog pročelja. U svođenom svetištu i sakristiji sačuvana je struktura srednjovjekovne crkve. Nakon potresa 1880.god., barokni svod lađe zamijenjen je ravnim stropom. Sjeverni i južni zid su srušeni i ponovo sagrađeni, te je brod sada bio 3-4m uži. Oštećeni zabat pročelja bio je pri popravku djelomično izmijenjen. Svetište, natkriveno kupolastim (češkim) svodom, od lađe je odvojeno konkavnim, svođenim slavlukom. Motiv konkavnog luka ponavlja se i na zapadnom zidu iznad pjevališta. Iznad svođene sakristije je oratorij s kojeg se prilazi propovjedaonici. Barokno koncipirano pročelje, iznad bogato profiliranog horizontalnog vijenca, završava zabatom s volutama koje podupiru timpanon. Četiri pilastra raščlanjuju pročelje na tri vertikalna polja. Bočna, konkavno uvučena polja ukrašena su fresko slikama Sv.Roka i Sv.Jakoba smještenim u polukružnim nišama. Srednje polje iznad kamenog, baroknog portala, u nivou kora ima prozor polukružnog nadvoja. Peterokatni, četvrtasti toranj na zadnjoj etaži rastvara se polukružnim biforama. Natkriven je piramidalnim krovicom. Od crkvenog inventara ističe se bojana gotička Madona s djetetom iz 15.st (1470.-1480), danas smještena u niši retabla bočnog oltara, te drveno Raspelo majstora iz Graza, H. L. Ackermana koje je 1632.god. bilo izrađeno za zagrebačku katedralu. U crkvi je sačuvana drvena, barokna propovjedaonica (1778.-1790.). U južnom zidu svetišta ugrađena nadgrobna ploča od sivog i bijelog mramora, s ukomponiranim portretom grofa Petra Troila Sermagea od Susedgrada, koji je financirao izgradnju crkve, vrhunsko je barokno ostvarenje. Na glavnom oltaru nalazi se slika Bl.Dj.Marije M.Stroya iz 1833.god., rađena prema Tizianovom predlošku, a na desnom bočnom oltaru slika Sv.Josipa I.Zaschea iz 1855. U crkvi su još tri slike istog autora. S kraja 19.st. (1884.god.) su i orgulje, djelo Heferera i juniora. Vitraji na prozorima južnog pročelja izrađeni su u radionici I.Marinkovića tridesetih god.20.stoljeća.

Crkva posjeduje vrijedan crkveni inventar, a odlikuje se kulturno-povijesnom, graditeljsko-tipološkom, arhitektonskom i urbanističkom kvalitetom.

B.4. POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA PRIJE POTRESA

VRSTA	ANALOG.	DIGITAL.	IZVOR/INSTITUCIJA
Arhivska dokumentacija - pisana	X		
Arhivska dokumentacija - grafička	X		
Arhitektonska snimka postojećeg stanja - potpuna			
Arhitektonska snimka postojećeg stanja - dio	X		GZZZSKP
Projektna dokumentacija			
Konzervatorska dokumentacija	X		GZZZSKP
Fotografija	X	X	GZZZSKP
Film/video			
Ostalo		X	Izvjешće o šteti; Damir Leskovšek, dipl.ing.građ.

C. TERENSKI PREGLED**C.1. POLOŽAJ GRAĐEVINE**

Vrh uzvisine / plato		Ravnica ili dno udoline	X
Blagi nagib padine		Jaki nagib padine	

C.2. TIP IZGRADNJE

Samostojeća	X	Poluugrađena	
Ugrađena		Uglovnica	
Jednostavni tlocrt		Razvedeni tlocrt (krilna izgradnja, aneksi)	
S naglašenim rizalitima		S plitkim rizalitima	

C.3. TIP KONSTRUKCIJE

Zidana konstrukcija sa svodom bez zatega		Zidana konstrukcija sa svodom i zategama	X
Zidana konstrukcija s krutim stropom		Zidana konstrukcija s drvenim grednicima	X
Betonska konstrukcija		AB-konstrukcija (stijene)	
AB-okvir sa ispunom		Drvena i kanatna konstrukcija sa ispunom	
Čelična konstrukcija sa ispunom		Ostalo	

C.4. ETAŽNOST GRAĐEVINE

Podrum (PO)		Suteren (SU)	
Prizemlje / visoko prizemlje (PR)		Međukat / galerija (MK)	

POPISNI BROJ: ____/____/____

Broj katova (BK) - 1,2,3,4....		Stambeno potkrovlje / mansarda (PK)	
Tavan / Krovišni prostor (TV)		Dvoranski i sakralni prostori (DP)	X

D. EVIDENCIJA STANJA GRAĐEVINE NAKON POTRESA**D.1. PREGLED VANJŠTINE****D.1.1. KROV, KROVIŠTE I POKROV**

ŠIFRA	NAZIV SKLOPA	INTENZITET I BROJNOST OŠTEĆENJA										FOTO br. od - do
		I-1	B-1	I-2	B-2	I-3	B-3	I-4	B-4	I-5	B-5	
01-A	Pokrov	X	X									
02-	Dimnjaci i ventilacije											
03-	Krovni prozori i kućice											
04-	Krovne kupole i tornjići											
19-A, B	Krovna limarija i bravarija	X	X									
23-C	Krovište			X	X							
Ostali elementi												
INTENZITET I BROJNOST OŠTE. UKUPNO		I-1	B-1	I-2	B-2	I-3	B-3	I-4	B-4	I-5	B-5	

D.1.2. PROČELJA

DIZAJN PROČELJA												
GLAVNO		DVORIŠNO		BOČNO A		BOČNO B				OTVORENI ATRIJ		
ŠIFRA	NAZIV SKLOPA	INTENZITET I BROJNOST OŠTEĆENJA										FOTO br.
		I-1	B-1	I-2	B-2	I-3	B-3	I-4	B-4	I-5	B-5	od - do
05-	Atike											
06-	Zabati					X	X					
07-	Erkeri											
08-	Balkoni i altane											
09-A, F, G	Obrada i elementi pročelja					X	X					
10-C	Nosivi zid / sokl	X	X									
11-B	Zvonici			X	X							
12-A	Nadvoji			X	X							
13-A	Stupovi i lukovi											
14-	Drveni trijemovi											
15-	Stubišta (vanjska)											
16-B, C	Stolarija pročelja	X	X									
17-A, C	Bravarija (vanjska)	X	X									
18-D	Ostakljenja	X	X									
19-A, B	Limarija	X	X									
INTENZITET I BROJNOST OŠTE. UKUPNO		I-1	B-1	I-2	B-2	I-3	B-3	I-4	B-4	I-5	B-5	

D.2. PREGLED UNUTRAŠNOSTI

OZNAKA ETAŽE	PO		SU		PR		MK		BK		PK		TV		DP	
ŠIFRA	NAZIV SKLOPA	INTENZITET I BROJNOST OŠTEĆENJA												FOTO br.		
		I-1	B-1	I-2	B-2	I-3	B-3	I-4	B-4	I-5	B-5	od - do				
10-A,B?	Nosivi zidovi				X	X										
12-A	Nadvoji			X	X											
13-A	Stupovi i lukovi				X	X										
15-D,E	Stubišta (unutarnja)			X	X											
17-C	Bravarija (unutarnja)	X	X													
20-	Pregradni zidovi															
21-E	Svodovi i kupole				X	X										
22-B	Stropovi			X	X											
24-B, C	Unutarnja stolarija	X	X													
25-A, B, C	Završna obrada zid/strop	X	X													
26-G	Podne obloge			X	X											
27-B	Oprema građevine	X	X													
28-B	Galerije			X	X											
29-	Dizala															

23-C	Krovište			X	X							POPISNI BROJ: ____/____
INTENZITET I BROJNOST OŠTE. UKUPNO		I-1	B-1	I-2	B-2	I-3	B-3	I-4	B-4	I-5	B-5	

D.3. KATEGORIJA OŠTEĆENJA (EMS 98)**JAČINA OŠTEĆENJA**

I-1 Zanemariva - lagana	Nema znakova oštećenja ili su primjetne tanke pukotine debljine vlasi na pregradnim zidovima, vidljive samo s jedne strane zida.
I-2 Umjerena oštećenja	Tanke pukotine uže od 3 mm vidljive na pregradnim zidovima s obje strane. Tanke pukotine uže od 3 mm vidljive na uglovima otvora nosivih zidova. Otpadanje manjih fragmenata žbuke sa stropova ili zidova. Rastresenost, mjestimični pomaci i pad krovnog crijeva.
I-3 Znatna - teška oštećenja	Značajno pucanje pregradnih zidova, pukotine šire od 3,0 mm. Dijagonalno pukotine nosivih zidova koje ne ugrožavaju njegovu nosivost, uže od 5 mm. Pomaci, odvajanje ili lokalno urušavanje krova ili stropne konstrukcije. Djelomično urušavanje dimnjaka i parapeta. Teška oštećenja pojedinih dijelova zgrade lokalnog karaktera.
I-4 Vrlo teška oštećenja	Pukotine nosivih zidova šire od 5,0 mm, vidljive s obje strane. Djelomično ili potpuno urušavanje nosivih zidova, stropa ili krova. Pomicanje zidova iz vertikalne osi. Urušavanje i pomicanje stropnih i krovni nosača. Bilo koja vrsta oštećenja koja ukazuje na znatnu opasnost od urušavanja.
I-5 Razorna oštećenja	Urušen znatan dio nosive i nenosive konstrukcije građevine. Urušen značajan dio ili građevina u cijelosti.

BROJNOST OŠTEĆENJA

nema - jako malo	jako malo - malo	malo - nekoliko	nekoliko - mnogo	mnogo - jako mnogo
B1	B2	B3	B4	B5

KATEGORIJA OŠTEĆENJA GRAĐEVINE

OZNAKA	OPIS OŠTEĆENJA
K1	Zanemariva do lagana oštećenja.
	Nema znakova oštećenja ili su oštećenja lagana. Nema oštećenja nosive konstrukcije, a sekundarna konstrukcija ima lagana oštećenja. Pokrov je rastresen, s rijetko palim crijepom. Primjetne su mjestimične tanke pukotine na žbuci pregradnih zidova, vidljive s jedne strane. Pad manjih komada žbuke.
K2	Umjerena oštećenja.
X	Lagana oštećenja nosive konstrukcije i umjerena oštećenja sekundarne konstrukcije. Pukotine na mnogim zidovima, otpali veći dijelovi žbuke, djelomično urušavanje dimnjaka, otpao dio pokrova, otpali dijelovi konzolnih ukrasnih elemenata pročelja.
K3	Znatna do teška oštećenja.
	Umjerena oštećenja nosive konstrukcije, teška oštećenja sekundarne konstrukcije. Veće i opsežne pukotine u većini zidova, urušavanje dimnjaka iznad ravnine krova, teško oštećeni pregradni zidovi, rušenje zabatnih zidova i ostalih konzolno istaknutih elemenata zgrade, štete na međukatnim konstrukcijama od urušavanja dimnjaka.
K4	Vrlo teška oštećenja.
	Teška konstrukcijska i vrlo teška ne-konstrukcijska oštećenja, mjestimično destabilizirani nosivi zidovi, urušeni pregradni zidovi, djelomična konstrukcijska oštećenja krovišta, međukatnih konstrukcija, stubišta, srušeni svi konzolni elementi – dimnjaci, zabati, atike i drugo.
K5	Razorna oštećenja.
	Urušen znatan dio nosive i nenosive konstrukcije građevine. Urušen značajan dio ili građevina u cijelosti.

E. HITNE MJERE ZAŠTITE

Osiguranje perimetra		Podupiranje i razupiranje	X
Privremeno pokrivanje		Zaštita na licu mjesta	X
Demontiranje arhitektonske plastike		Deponiranje arhitektonske plastike	

Uklanjanje dijela građevine		Uklanjanje građevine u cijelosti	
-----------------------------	--	----------------------------------	--

F. ISTRAŽIVANJA I DOKUMENTACIJA OBNOVE

Geofizička istraživanja		Geofizički elaborat	
Istraživanja materijala i konstrukcije	X	Konzervatorski elaborat	
Konzervatorsko-restauratorska istraživanja	X	Glavni projekt ili njegov dio	X
Dokumentacija postojećeg stanja	X	Tehničko rješenje	X

G. PRIJEDLOG PROGRAMA OBNOVE

PRIJEDLOG MJERA		OPIS PREDLOŽENOG PROGRAMA
SKLOPOVI NOSIVE KONSTRUKCIJE		
Sanacija postojeće konstrukcije	X	
Djelomična rekonstrukcija		
Protupotresna konstrukcija i ojačanje	X	
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI SKLOPOVI		
Sanacija i rekonstrukcija pokrova		
Sanacija i rekonstrukcija pročelja	X	
Sanacija i rekonstrukcija završnih obloga	X	
Sanacija i rekonstrukcija stolarije		
Primjena mjera energetske učinkovitosti		
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI		
Obnova arhitektonske plastike pročelja	X	
Obnova štuka i dekorativne plastike interijera		
Obnova zidnih, stropnih i podnih površina	X	
UKLANJANJE GRAĐEVINE		
Faksimilna rekonstrukcija		
Zamjenska izgradnja		

ŠIFRARNIK SKLOPOVA

01 POKROVI		02 DIMNJACI	03 KROVNE KUĆICE
01-A Biber-crijep	01- E Cinkotit-lim	02-A Zidani opekama	03-A Limeni pokrov ili opšav
01-B Glazirani crijep	01-F Pocinčani lim	02-B Montažni i Schiedel	03-B Glineni pokrov
01-C Ostali glineni crijep	01-G Eternit-ploče (šablone)	02-C Inox i drugo	03-C Drvena i žbukana oplata
01-D Bakreni lim	01-H Ostalo	02-D Ventilacija i odzračnici	
04 KROVNI TORNIJCI I KUPOLE		06 ZABATI	07 ERKERI (POMOLCI)
04-A Iznad erkera	05-A Parapeti i vučena arh. plastika	06-A Zidani bez serklaža	07-A Na uglu građevine
04-B Iznad rizalita	05-B Reljefi, puna i lijevana plastika	06-B Zidani sa serklažima	07-B Na pročelju građevine
04-C Iznad uglova	06-C Balustrade	06-C Timpanoni	
08 BALKONI I ALTANE		09 OBRADA I ELEMENTI PROČELJA	
08-A Na konzolnim traverzama	09-A Zaglađena fina žbuka	09-G Plitki i duboki reljefi	10-A Opeka
08-B Konzolne AB-ploče	09-B Strukturirana žbuka	09-H Puna i lijevana plastika	10-B Lomljeni kamen
08-C Altana	09-C Gruba i špric-žbuka	09-I Reprezentativni portali	10-C Klesani kamen
	09-D Žbukana rustika	09-J Kameni vijenci i plastika	10-D Armirani beton
	09-E Kamena rustika	09-K Kamena pročelja i obloge	10-E Kanatna konstrukcija
	09-F Vučena plastika	09-L Kamena žbuka	10-F Drvene planjke
		09-M Fasadna opeka	
11 ZVONICI		13 STUPOVI I LUKOVI	14 DRVENI TRIJEMOVI
11-A Zvonici u korpusu građevine	12-A Lučni i segmentni od opeke	13-A Opeka	14-A Ganjčeci i fasadne pasarele
11-B Prislonjeni korpusu građev.	12-B Ravni nadvoji od opeke	13-B Klesani i priklesani kamen	14-B Nadstrešnice terasa i ulaza
11-C Samostojeći zvonici	12-C AB-nadvoji	13-C Klesana kamena plastika	14-C Verande
	12-D Čelične traverze	13-D Kamene grede i arhitravi	
		13-E AB-stupovi i grede	
15 STUBIŠTA (unutarnja/vanjska)	16 STOLARIJA PROČELJA	17 BRAVARIJA (unutarnja/vanjska)	18 OSTAKLJENJA

15-A AB-stubišta s oblogom 15-B Kamene i masivne stube 15-C Masivne stube na traverzama 15-D Drvena stubišta 15-E Metalna stubišta	16-A Dvostruki drveni prozori 16-B Jednostruki drveni prozori 16-C Jednostavna drvena vrata 16-D Uključena vrata, ostakljenje 16-D Drvena vrata kolnih ulaza	17-A Kovane rešetke 17-B Kovane ograde 17-C Okviri vitraja i rozeta 17-D Lijevano-željezni elementi 17-E Ostakljene konstrukcije	18-A Ostakljenja fasadnih stijena 18-B Krovna ostakljenja 18-C Svjetlarnici i staklenici 18-D Vitraji
19 KROVNA LIMARIJA I BRAV.	20 PREGRADNI ZIDOVI	21 SVODOVI I KUPOLE	
19-A Žljebovi i oluci 19-B Limeni opšavi 19-C Snjegobrani i gromobrani	20-A Pregradni zidovi od opeke 20-B Drvene žbukane pregrade 20-C Lagane pregrade	21-A Bačvasti svod 21-B Križni i križno-rebrasti svod 21-C Samostanski i koritasti svod 21-D Zrcalni svod	21-E Češka kapa 21-F Češki svod 21-G Pruski svod 21-H Kupola ili dio kupole
22 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA	23 KROVIŠTA	24 UNUTARNJA STOLARIJA	
22-A Drveni grednik 22-B Puni drveni grednik 22-C Rebričasti / fert-strop 22-D Puna AB-ploča	23-A Roženički krov 23-B Roženički krov s pajantom 23-C Visulje i stolice 23-D Kose stolice	23-E Stari vez od hrasta 23-F Krovništa kula i tornjeva 23-G Ravni krov - prohodni 23-H Ravni krov - neprohodni	24-A Puna vrata 24-B Vrata s ukladama 24-C Ostakljenja i nadsvijetla 24-D Ostakljene konstrukcije
25 OBRADA ZIDA I STROPA	26 PODNE OBLOGE		
25-A Nalič 25-B Dekorativno slikarstvo 25-C Zidno slikarstvo 25-D Štuko-dekoracija	25-E Tapete 25-F Kamen, štuko-lustro 25-G Drvene oplata i lamperija	26-A Daščani pod - četinjari 26-B Parket i daščani pod - hrast 26-C Mozaik-parket 26-D Pod od opeke 26-E Industrijski podovi	26-E Keram. i keramitne pločice 26-F Kamena obloga i teraco 26-G Reprezentativni kameni pod 26-H Kamene kocke (veža)
27 OPREMA GRAĐEVINE	28 GALERIJE	29 DIZALA	
27-A Kamini i kaljeve peći 27-B Vitraji 27-C Reljefi, ploče i puna plastika 27-D Namjenska oprema	28-A Drvene konstrukcije 28-B Zidane konstrukcije 28-C Čelične konstrukcije	29-A Unutarnja 29-B Fasadna	

FOTOGRAFIJE OŠTEĆENJA VANJŠTINE (IZBOR)



FOTOGRAFIJE OŠTEĆENJA UNUTRAŠNJOSTI (IZBOR)

